



Anlagenbau

- © Vibrations- und Leistungsprobleme an K hlanlagen im Iran




- © Ausfall von Trocknerrotoren in Holland durch Designfehler



- © Verunreinigungen durch W rmetauscher bei Milchpulverproduktion in Argentinien



- © Wechsel von 3.000 Flanschen nach erkannten Werkstofffehlern



- © Fehlende Ausbeute und Durchsatzleistung bei neuentwickelter Apfelsaftdekanterung

