

# Holzindustrie





© Aufplatzen von Keilverzinkungen an Formholzteilen.  
Kostenprüfung für 2.000 Kundenreklamationen



© Aufquellen von Holz-Kunststoffverbundwerkstoffen wg. unzureichender Dauerfeuchtebeständigkeit. Vollständiger Produktrückruf

Schwindmaß radial in Prozent



© Aufschüsselungen von Holzböden in Skandinavien nach Kleberänderungen beim Parketthersteller. Prüfung der Entwicklungsverantwortung des Kleberherstellers

